



группа
ПОЛИПЛАСТИК

Трубы ПЭ по ГОСТ Р 58121.2. Сварка нагретым инструментом встык (ГОСТ Р 55276)




Обязательно обустройство защитного песчаного основания и защитного слоя песка.
При невозможности соблюдения данных условий, а также для бесштраншейных
технологий строительства и реконструкции напорных систем рекомендуется
применять защищенные многослойные трубы серии МУЛЬТИПАЙП и серии ПРОТЕКТ.

support@polyplastic.ru
www.polyplastic.ru



1



Площадка расчищается от мусора. Зону сварки
рекомендуется защитить (например, палаткой).

2




Концы труб, устанавливаемые в центратор,
очищаются от грязи, трубы выставляются по оси
и закрепляются в сварочном аппарате.

3




В аппарат устанавливается торцеватель,
соприкасающиеся поверхности труб обрабатываются,
торцеватель убирается и производится регулировка
смещения кромок труб (норма – меньше 10%
толщины стенки). После регулировки смещения
при необходимости производится дополнительное
торцевание.

4



Устанавливается нагреватель, трубы сводятся
и оплавляются, нагреватель удаляется.

5



Торцы труб сводятся и выдерживаются
под давлением до охлаждения.

6



Сварка завершена.